

Type MR 404


Bestelltext / Order Code

MR 404. xxxx

Anschlussbelegung / Electrical connection

Steckverbinder-Belegung:


- 1 = Versorgungsspannung
- 2 = Sensorsignal Y-Achse
- 3 = GND
- 4 = Sensorsignal X-Achse
- 5 = Bezugspotential für Sensorsignal



(Ansicht von außen)

Plug Connector Allocation:

- 1 = Supply voltage
- 2 = Sensor signal Y-axis
- 3 = GND
- 4 = Sensor signal X-axis
- 5 = Reference potential for sensor signal



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice